

INVENTAR SISTEM ALIMENTARE CU APA IN COMUNA GRINDU JUDETUL IALOMITA

| Nr. crt | Codul de clasificare | Durata normala de functionare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | | | | Anul dobindiri sau dupa caz, darii in folosinta | Valoare de inventar (lei) | Situatie juridica actuala |
|---------|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|---------|-------------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Diametru (mm) | Matrial | Lungime retea (m) | Lungime pe diametre (m) | | | |

RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA EXISTENTA IN COMUNA GRINDU JUDETUL IALOMITA

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|--------|------|------|--|------|--|
| 1 | 1.8.6. | | retea apa str. Rasaritului | DN 110 | PEID | 326 | | 2017 | |
| 2 | 1.8.6. | | retea apa str. Cantorestilor | DN 110 | PEID | 504 | | 2017 | |
| 3 | 1.8.6. | | retea apa str. Neagu Manea Trica | DN 110 | PEID | 498 | | 2017 | |
| 4 | 1.8.6. | | retea apa str. Ispas Fagarasanul | DN 110 | PEID | 1290 | | 2017 | |
| 5 | 1.8.6. | | retea apa str. ing Petescu Constantin | DN 110 | PEID | 510 | | 2017 | |
| 6 | 1.8.6. | | retea apa str. Primariei | DN 110 | PEID | 505 | | 2017 | |
| | | | retea apa str. Primariei | DN 90 | PEID | 1136 | | 2017 | |
| 7 | 1.8.6. | | retea apa str. Stadionului | DN 110 | PIED | 1127 | | 2017 | |
| 8 | 1.8.6. | | retea apa str. Poet George Petcu | DN 110 | PEID | 1155 | | 2017 | |
| 9 | 1.8.6. | | retea apa Str. Inv. Dragan Georgescu | DN 110 | PEID | 1186 | | 2017 | |
| 10 | 1.8.6. | | retea apa str. Cap. Chirita Octavian | DN 110 | PEID | 757 | | 2017 | |
| 11 | 1.8.6. | | retea apa Str. Trei Ciurele | DN 110 | PEID | 749 | | 2017 | |
| 12 | 1.8.6. | | retea apa Str. Calea Buzaului | DN 110 | PEID | 856 | | 2017 | |
| 13 | 1.8.6. | | retea apa str. Duzilor | DN 110 | PEID | 1131 | | 2017 | |
| 14 | 1.8.6. | | retea apa Str. Calea Sloboziei | DN 110 | PEID | 610 | | 2017 | |
| | | | retea apa Str. Calea Sloboziei | DN 90 | PEID | 1503 | | 2017 | |
| 15 | 1.8.6. | | retea apa str. Negutestilor | DN 110 | PEID | 410 | | 2017 | |
| 16 | 1.8.6. | | retea apa str. Ionescu Teodor | DN 110 | PEID | 409 | | 2017 | |
| 17 | 1.8.6. | | retea apa str. Inv. Dobre Stefanescu | DN 110 | PEID | 408 | | 2017 | |
| 19 | 1.8.6. | | retea apa str. Colonel Dumitru Grinzeanu | DN 110 | PEID | 408 | | 2017 | |

| Nr. crt | Codul de clasificare | Durata normala de functionare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | | | | Anul dobindiri sau dupa caz, darii in folosinta | Valoare de inventar (lei) | Situatie juridica actuala |
|---------|----------------------|-------------------------------|--|--------------------------|---------|-------------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Diametru (mm) | Matrial | Lungime retea (m) | Lungime pe diametre (m) | | | |
| 20 | 1.8.6. | | retea apa str. Prunului | DN 110 | PEID | 410 | | 2017 | | |
| 21 | 1.8.6. | | retea apa str. Calea Urziceni | DN 110 | PEID | 1575 | | 2017 | | |
| 22 | 1.8.6. | | retea apa str. Crizantemelor | DN 110 | PEID | 614 | | 2017 | | |
| 23 | 1.8.6. | | retea apa str. Pompierilor | DN 110 | PEID | 505 | | 2017 | | |
| 24 | 1.8.6. | | retea apa str. Preot Ciolca Ioan | DN 110 | PEID | 155 | | 2017 | | |
| 25 | 1.8.6. | | retea apa str. Preot Ciolca Ion | DN 160 | PEID | 81 | | 2017 | | |
| 26 | 1.8.6. | | retea apa str. Apusului | DN 110 | PEID | 786 | | 2017 | | |
| 27 | 1.8.6. | | retea apa str. Simionescu Ion | DN 110 | PEID | 483 | | 2017 | | |
| 28 | 1.8.6. | | retea apa str. Draghici Vasile | DN 110 | PEID | 204 | | 2017 | | |
| 29 | 1.8.6. | | retea apa str. Lalelelor | DN 110 | PEID | 410 | | 2017 | | |
| 30 | 1.8.6. | | retea apa str. Antoneasca | DN 90 | PEID | 387 | | 2017 | | |
| 31 | 1.8.6. | | retea apa DJ 120H(calea Sloboziei + Buzaului | DN 110 | PEID | 1053 | | 2017 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL RETEA ALIMENTARE CU AP APA | DN 110 | | 19034 | | | | |
| | | | TOTAL RETEA ALIMENTARE CU AP APA | DN 90 | | 3026 | | | | |
| | | | TOTAL RETEA ALIMENTARE CU AP APA | DN 160 | | 81 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Nr. crt | Codul de clasificare | Durata normala de | Denumirea bunului | Elemente de identificare | | | | Anul dobindiri sau dupa | Valoare de inventar | Situatie |
|---------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------|---------------|------------|-------------------------|---------------------|----------|
| | | | | Diametru (mm) | Matrial | Lungime retea | Lungime pe | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|-----|--------------|-------------------------|-------|------------------|
| | functionare | | | (m) | diametre (m) | caz, darii in folosinta | (lei) | juridica actuala |
|--|-------------|--|--|-----|--------------|-------------------------|-------|------------------|

**RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA EXISTENTA IN COMUNA GRINDU JUDETUL IALOMITA
CLADIRI, ECHIPAMENTE, UTILAJE TEHNOLOGICE SI OBIECTE DE INVENTAR**

| 29 | | | STATIE POMPARE 4 pompe cu convertizor(3active+1rezerva) | | | | | 2017 | | |
|---------|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | GOSPODARIE APA | | | | | | | |
| 30 | 1.6.3.2. | | - gard gospodarie cu apa | | | | | 2017 | | |
| 31 | | | - reabilitare anexa (statie tratare) | | | | | 2017 | | |
| 32 | | | - reabilitare statie pompare | | | | | 2017 | | |
| 33 | | | - reabilitare bazin 300 mc | | | | | 2017 | | |
| 34 | | | - instalatie paratrasnet | | | | | 2017 | | |
| 35 | | | - iluminat electric | | | | | 2017 | | |
| 36 | | | - dotari PSI | | | | | 2017 | | |
| 37 | | | -Hidranti PSI | 100 | | | | 2017 | | |
| | | | - amenajat spatiu verde -gazon | | | | | | | |
| 38 | | | STATIE TRATARE | | | | | 2017 | | |
| 39 | | | - detector clor | | | | | 2017 | | |
| 40 | | | - ventilator | | | | | 2017 | | |
| 41 | | | - filtru de retinere Mg si Fe | | | | | 2017 | | |
| 42 | | | - rezervor linistire 20mc | | | | | 2017 | | |
| 43 | | | - instalatie incalzire – 3 calorifere electrice | | | | | 2017 | | |
| 44 | | | - contor general statie tratare | | | | | 2017 | | |
| 45 | | | - pompa BOSTER | | | | | 2017 | | |
| 46 | | | - instalatie hipoclorit | | | | | 2017 | | |
| 47 | | | - pompa RPG 603 pentru F1 | | | | | 2017 | | |
| 48 | | | - instalatie hipoclorit | | | | | 2017 | | |
| 49 | | | - pompa RPG 603-statie de tratare | | | | | 2017 | | |
| | | | - instalatie clor gazos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nr. crt | Codul de clasificare | Durata normala de functionare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | | | | Anul dobandiri sau dupa caz, darii in folosinta | Valoare de inventar (lei) | Situatie juridica actuala |
| | | | | Diametru (mm) | Material | Lungime retea (m) | Lungime pe diametre (m) | | | |
| 51 | | | Hidranti subterani | 80 | | | | 2017 | | |
| 52 | | | camine | | | | | 2017 | | |
| 53 | | | Put forat 1 80 M | | | | | 2017 | | |
| 54 | | | Put forat 2 80 M | | | | | 2017 | | |
| 55 | | | Put forat 3 80 M | | | | | 2017 | | |
| 56 | | | - pompa sumersibila FS-98D/8 - F1 | | | | | 2017 | | |
| 57 | | | - Camin put apa - F1 1200 | | | | | 2017 | | |
| 58 | | | - Apometru - F1 | | | | | 2017 | | |
| 59 | 1.6.3.2. | | - inprejmuire F1 | | | | | 2017 | | |
| 60 | | | | | | | | | | |
| 61 | | | - Pompa sumersibila FS-98E/24 - F2 | | | | | 2017 | | |
| 62 | | | - Camin put apa - F2 1200 | | | | | 2017 | | |
| 63 | | | - apometru F2 | | | | | 2017 | | |
| 64 | 1.6.3.2. | | - inprejmuire F2 | | | | | 2017 | | |
| | | | | | | | | 2017 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 65 | | | - pompa sumersibila NS -95C/12T | | | | | 2017 | | |
| 66 | | | - camin put apa F3 1200 | | | | | 2017 | | |
| 67 | | | - apometru F3 | | | | | 2017 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nr. crt | Codul de clasificare | Durata normala de functionare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | | | | Anul dobandiri sau dupa caz, darii in folosinta | Valoare de inventar (lei) | Situatie juridica actuala |
| | | | | Diametru (mm) | Material | Lungime retea (m) | Lungime pe diametre (m) | | | |

